











Si no le funciona esta opción, hay otra cosa que puede hacer y es levantar ligeramente la base de contacto de la batería (como mucho 1mm) para que tenga mejor contacto con el claromizador de la siguiente manera:

